

電気設備交換のご案内

その分電盤、大丈夫ですか？

冬は電気の使用量が急増。火災予防の第一歩は分電盤の点検から。



古い分電盤は、過負荷や漏電による火災の原因となる可能性があります。
安全性を高めるため、全戸一斉の分電盤交換の希望を募集しています。
新しい分電盤に交換することで、火災リスクを低減し、安心して暮らせる環境が整います。

分電盤の耐用年数は13～15年です。
古い分電盤は火災の危険性が高い！



左の写真のような分電盤をご使用の場合、すでに設置から長期間経過しています。火災などの危険を回避するために、早めの交換をお勧めします。

「異音・振動・焦げ臭い」は危険です！
「電気がチカチカする」も危険の前兆かも




分電盤が焦げ臭かったり、ジージーという異音がしていたら要注意。写真のように黒く焦げているかもしれません。火災に繋がる可能性があります危険です。

① 分電盤

防災

※管理組合様での共同購入により、お得な「おまとめ割引」もご利用いただけます。
ぜひお気軽にご相談ください。



ご依頼多数

古い分電盤は今すぐ交換を!!

Panasonic

分電盤は、電気設備のかなめ。電力会社から供給される電力を、適正かつ安全に供給するためのものです。この分電盤に不具合があると、誤作動による停電や家電が故障するなどの恐れがあります。一歩間違えれば漏電火災といった深刻な事故を引き起こす可能性も。古い分電盤は漏電ブレーカーがついていなかったり、異音がしたり、変色や焦げ跡があります。また、ブレーカーがよく落ちるのも危険です。

アンペア数	商品番号	子ブレーカー	空き	型番	商品代金 + 工事費 (税込)
40A	B01	14	2	BQR34142	商品代金 + 工事費 87,500円
50A	B02			BQR35142	
60A	B03			BQR36142	

アンペア数	商品番号	子ブレーカー	空き	型番	商品代金 + 工事費 (税込)
30A	B04	8	2	BQR3382	商品代金 + 工事費 65,100円
40A	B05			BQR3482	
50A	B06			商品代金 + 工事費 71,300円	
60A	B07				BQR3682

② 感震ブレーカー

防災

地震火災のなんと6割
「電気が原因」。

感振ブレーカーで対策を。

※上記分電盤専用の感震ブレーカーです。

- 1 震度5以上の地震波を感知し、プザー
がお知らせ、主幹ブレーカを強制遮断。
- 2 機器交換時の施工性が向上。
- 3 分電盤の分岐回路上下段どこでも取付
可能。



Panasonic

コンパクト21専用 感震ブレーカー

感震ブレーカーは、地震時に揺れを感知すると自動的に電気を止める機器です。一般的なブレーカーは漏電にのみ対応しており、地震による火災対策にはなりません。地震の多い昨今、「もしも」に備え、早めに対策してはいかがでしょうか。

商品代金 + 工事費 (税込)

商品番号 B08

[型番] BQX702

商品代+工事費 **27,500円**

③ 壁掛けエアコン [スタンダードモデル]

節電



HITACHI

日立ルームエアコン 白くまくん

[リモコン]あり
[本体の色]スターホワイト



Panasonic

Fシリーズ Eolia エオリア

[リモコン]あり
[本体の色]クリスタルホワイト



タイマー機能はもちろん、ソフト除湿、エアコン内部クリーン機能も搭載。また、シーズン前に正常に運転するか、故障がないかを自動で点検します。

「内部クリーン」運転でカビの成長を抑制し、お手入れの負担を減らします。豪雨や極寒、猛暑、ホコリや砂塵など厳しい品質試験をクリアし耐久性も◎です。

広さ	商品番号	型番	商品代+工事費 (税込)
6畳	A01	RAS-AJ22R-W	商品代+工事費 94,800円 <small>限定 30台!! 特価!</small>
10畳	A02	RAS-AJ28R-W	商品代+工事費 124,300円
14畳	A03	RAS-AJ40R-W	商品代+工事費 165,300円

広さ	商品番号	型番	商品代+工事費 (税込)
6畳	A04	CS-224DFL	商品代+工事費 112,200円
10畳	A05	CS-284DFL	商品代+工事費 136,400円
14畳	A06	CS-404DFL2	商品代+工事費 179,300円

④ 壁掛けエアコン [お掃除機能付き]

健康



Panasonic

EXシリーズ Eolia

[リモコン]あり
[本体の色]クリスタルホワイト

AI自動モードで運転を最適化し、省エネに。
エアコン内部はフィルターお掃除ロボットが全自動でキレイにしてくれます。



高品質なエアコン交換をご案内

エアコン設置後の三大トラブルとは？

水漏れ

- ・エアコンの吹き出し口や下部から水がポタポタ落ちてくる
- ・エアコンと壁の間から壁伝いに水が流れてくる
- ・エアコンの片側からだけ水が垂れてくる
- ・エアコンの運転中にびちゃびちゃ音がする

ガス漏れ

- ・冷房にしても冷えない
- ・送風は出ているが風がぬるい
- ・暖房時もなかなか暖まらない
- ・室外機の配管が異常に冷たくなっている
- ・霜が付いている

機械故障

エアコン本体や室外機の故障は、メーカー保証の対象となるため、メーカーが修理します。

広さ	商品番号	型番	商品代金 + 工事費・処分費 (税込)
6畳	A07	CS-224DEX	商品代+工事費 162,800円
10畳	A08	CS-228DEX	商品代+工事費 189,200円
14畳	A09	CS-404DEX2-W	商品代+工事費 207,900円

※その他各メーカーご用意ございます。ご相談ください

その中でも「水漏れ」「ガス漏れ」は、施工ミスが原因で起こることもあります。

だからこそ、確かな技術と安心の保証が重要です！

【安心のW保証】

本体保証 & 施工保証: 1年間

【有資格者が対応】

電気工事士資格を持つ作業員が丁寧に施工!

ご存知
ですか?

2027年に蛍光灯の生産が終了してしまいます!

すべての照明をLEDにしませんか?

今お使いの器具やランプがないか、ご確認ください!

各メーカーでは、蛍光灯照明器具や水銀灯(ランプ)、HIDランプ、無電極ランプ(無電極放電灯)、冷陰極蛍光灯誘導灯補修用ランプなどの「従来光源」および従来光源を使用した照明器具を順次生産終了しています。



市場から蛍光灯照明器具がなくなる前にLED照明へ交換を進めましょう。

LEDは、蛍光灯などの従来光源に比べ、CO2排出量の削減・廃棄処理が容易という点で、地球温暖化防止へ貢献します。政府は、LEDなどの高効率照明が、2020年までにフロー(出荷)で100%、2030年までにストック(設置)で100%普及することを目標としています。

・出典: 経済産業省 資源エネルギー庁 エネルギー基本計画

LED照明への交換工事は、信頼と実績のある(株)イエノナカカンパニーへお問い合わせください。

⑤ LEDシーリングライト



Hotalux

[色] 昼光色
[幅×高] φ464 × 135 mm
[機能] リモコン調光

商品番号	広さ	型番
L01	6畳	HLDZ06208
商品代+工事費	限定 50台!!	16,500円
L02	10畳	HLDZ08208
商品代+工事費		22,000円
L03	14畳	HLDC12208
商品代+工事費		24,200円



Panasonic

[色] 電球色・昼光色
[幅×高] φ450 × 109 mm
[機能] リモコン調光・調色

商品番号	広さ	型番
L04	6畳	LHR1884K
商品代+工事費		29,700円
A05	10畳	LHR1814K
商品代+工事費		31,900円
A06	14畳	LHR1824K
商品代+工事費		34,100円

⑥ ダウンライト



Panasonic LED電球ダウンライト

[埋込穴径] φ100 mm
[埋込高] 118 mm

商品番号	型番
L07	NNN61522WK
商品代+工事費	22,000円




Panasonic LED電球ダウンライト

[埋込穴径] φ150 mm
[埋込高] 138 mm

商品番号	型番
L08	NNN61514W2
商品代+工事費	22,000円

埋込穴寸法の測定

メジャーなどで穴の内径寸法を測ってください。



⑦ 浴室灯



ODELIC LED パスルームライト

[色] 電球色
[幅×高] φ200×173 mm
[消費電力] 6 W

商品番号	型番
L09	SH9011LD
商品代+工事費	28,600円



Panasonic

[色] 昼白色
[消費電力] 23 W
※32型1灯

商品番号	型番
L10	LGB52110 LE1
[幅×長×高]	80 × 1248 × 78 mm
商品代+工事費	35,200円



Panasonic

[色] 昼白色
[消費電力] 13.1 W
※40型1灯

商品番号	型番
L11	XLX410NENP LE9
[幅×長×高]	80 × 1225 × 50 mm
商品代+工事費	36,300円

⑨ キッチン手元灯



Panasonic

[色] 昼白色
[消費電力] 12 W
[設置場所] 天井・壁面
※20形1灯
※コンセント付

商品番号	型番
L12	LGB52095LE1
[幅×長×高]	117 × 558 × 47 mm
商品代+工事費	限定 50台!! 27,500円

⑩ 換気扇

換気扇は、お電話にてご相談ください。

換気扇は現地調査が必須です。どのメーカーの換気扇を取り付けるかは訪問後のお見積りになりますので、交換希望の方や、何かご不明な点のある方は、お気軽にお電話ください。



Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI ELECTRIC **MAX**
1部屋用 ダクト用換気扇

※写真は参考機材です。



Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI ELECTRIC **MAX**
2部屋用 ダクト用換気扇

※写真は参考機材です。

商品代金 + 工事費 (税込)	
参考価格	38,000円~

商品代金 + 工事費 (税込)	
参考価格	44,000円~

⑪ 洗面所暖房機

夏は涼しく冬はあたたか。ドライヤー機能も付いてオールシーズンいつでも快適!



TOTO
洗面所暖房機

[サイズ](幅×奥行×高さ)567 × 130 × 308 mm
[消費電力]暖房:(強)1200 W (弱)1130 W
涼風:(強)18 W (弱)8W
ドライヤー:(強)1200 W (弱)1130 W

※お部屋の状況によっては取り付けできない場合もございます。気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。

商品番号	型番	商品代金 + 工事費 (税込)
S01	TYR1014BD	※特価 99,000円



寒い朝や入浴前でも
身支度が快適に。



お風呂上がりの
扇風機代わりに。



マイナスイオン効果で髪が
まとまりやすく。



美しい仕上がりで火災防止、
ドライヤーとの併用も可能。

⑫ コンセント・スイッチ



Panasonic
コスモシリーズ
ワイド21
埋込ダブルコン
セント

ご依頼多数



Panasonic
コスモシリーズ
ワイド21
2連コンセント



Panasonic
コスモワイド21
埋込スイッチ/
ダブルスイッチ

ご依頼多数



Panasonic
コスモワイド21
2連スイッチ

ご依頼多数

商品番号	商品代+工事費 (税込)
T01	商品代+工事費 11,000円
2箇所目・または他の商品と同時購入で	5,500円

商品番号	商品代+工事費 (税込)
T02	商品代+工事費 13,200円
2箇所目・または他の商品と同時購入で	7,700円

商品番号	商品代+工事費 (税込)
S01	商品代+工事費 11,000円
2箇所目・または他の商品と同時購入で	5,500円

商品番号	商品代+工事費 (税込)
S02	商品代+工事費 13,200円
2箇所目・または他の商品と同時購入で	7,700円